

Gilson MLH機器 修理依頼書記載見本

本紙は2015年8月に改訂された修理依頼書の記載見本です。
 MLH機器の修理依頼時にはピペットに依頼書を添付し、ご送付ください。
 なお、修理料金の詳細は、依頼書冊子の表紙の裏面に記載しておりますので、ご参照ください。

Gilson社 MLH機器 修理依頼書

IEMS機器株式会社
 大阪：(06)6396-0501
 東京：(03)3235-XXXX

以下に必要事項をご記入ください。

- 5本を超えるご注文の場合は、複数部数の依頼書をご使用頂き、ホッチキス留めしてください。（お客名等の記入は1部のみで結構です）
- ピペットマンクラブに加入されており、グループ登録されているお客様はユーザーコード（UR/D5/DC/CSで始まる登録番号）をご記入ください。

修理完了品の返却について
 送料¥500で弊社から直接お客様へ修理完了品を発送致します。ご希望の際は□にチェックして下さい。 ② 直送を希望します（送料 ¥500）
（ご利用頂くにはピペットマンクラブユーザーコードが必要となります。詳細は弊社HPをご覧ください）

*修理依頼日: ① 2015年 00月 00日 依頼書番号: _____

ピペットマンクラブユーザーコード: ③ UR0000 *お客様名: ④ ○○○株式会社 □ □ □ □ 様

*取扱店名: ⑤ 株式会社 ○○○○ (本社・支店・営業所) 担当: □ □ □ □ 様 注文番号: _____ (ご注文時に必ずお振込みください)

*代理店名: ⑥ □ □ □ □ 株式会社 ○○○○ (本社・支店・営業所) 担当: △ △ △ △ 様 注文番号: _____ (ご注文時に必ずお振込みください)

No.	*モデル	*製造番号	*症状
1	⑧ P-1000L	AA12345	液漏れ
2	M-1000	BB67890	動作不良
3			
4			
5			

I, II, III にもれなくチェックを入れてください。

⑨ I 汚染除去の確認（以下の内容をご確認のうえ、チェックを入れてください。）
 ⑨ 修理依頼ピペットは、人体に有害な物質（RI, 感染の恐れがあるウイルス, 細菌, 化学物質）に汚染されていないことを確認しています。

II ご依頼の内容を⑩, ⑪, ⑫の中からご選択ください。

⑩ ⑩ 通常修理

サービス内容: オーバーホール 容量調整・検定 サービスシート発行

[シングルピペットの基本料金に含まれる交換パーツ]
 ピistonシール, Oリング, チップホルダー
[シングルピペット基本料金一覧]
 シングルピペット以外の基本料金は別紙をご確認ください

モデル	基本料金
P2-P10-P2N-P10N-P2L-P10L P10M-C10	¥6,600
P20-P100-P200-P1000 P20L-P100L-P200L-P1000L Fタイプ (F5000以外) P20M-P200M-P1000M C100-C300-C1200	¥5,300
P5000-P5000L-F5000-C5000 P10ML-P10MLL-C10ML	¥6,600 / ¥8,900

⑪ ⑪ バリデーションサポート
（コースを確認のうえ、表の□にもチェックをお願いします）

サービス内容: 受発時検定 オーバーホール 容量調整・検定 検査報告書・サービスシート発行
5コースのみ

[シングルピペットの基本料金に含まれる交換パーツ]
 pistonシール, Oリング (注: チップホルダーは含まれません)
[シングルピペット基本料金一覧]
 シングルピペット以外の基本料金は別紙をご確認ください。

コース	測定ポイント数	基本料金
点検後検定 (Aコース) <small>[検査報告書: 1枚]</small>	<input type="checkbox"/> 2点	¥6,300
オーバーホール+ 調整後検定 <small>[検査報告書: 2枚]</small>	<input checked="checked" type="checkbox"/> 3点	¥7,400
点検前後検定 (Bコース) <small>[検査報告書: 2枚]</small>	<input type="checkbox"/> 2点	¥7,700
受発時検定+オーバーホール+調整後検定 <small>注: 検査報告書発行のキャンセルはできません</small>	<input type="checkbox"/> 3点	¥9,500

⑫ ⑫ 上位標準器の証明書写し(1部: ¥3500) 1部 ピペット1本につき

⑬ ⑬ ISO/IEC 17025校正
 別紙: 校正申込書を弊社HPにご用意しております。校正申込書に必要事項を記載頂き、依頼書に添付してください。

III 見積書の発行

⑭ ⑭ 必要 (以下の⑬, ⑭ にチェックを入れてください)
 不要 (見積が不要であっても、修理金額が2万円を超える場合は弊社よりご連絡致します)

⑮ ⑮ 見積書を発行する金額をご選択ください。
 ¥13,000以上 金額にかかわらず見積書発行

⑯ ⑯ 修理実施について、ご選択ください。
 ⑯ 見積書を確認してから修理の実施について返答する。 ⑯ 見積書発行と同時に修理を進める。
 *注意: 修理見積料金が基本料金と同額の場合は、見積が必要であっても見積発行と同時に修理を進めますので御了承ください。
もし、見積料金が基本料金と同額の場合でも、見積書確認後のご返答をお待ちする必要がある場合は右記へチェックを入れてください。 → ⑰

* 修理料金確定の為、ピペットの分解・洗浄を行います。修理せずに返却させて頂く場合、修理依頼時とピペットの状態が異なっていることがありますので、ご了承ください。
※ 本依頼書に記載の価格は、2015年8月1日現在のものであり、予告なく変更する場合がございます。お問い合わせの際は、お問い合わせください。 ※ 最終の価格には、消費税は含まれておりません。

上記の修理品をお預かりしました ⑱ ⑱ 領サイン

[お客様記入] [No.MLH80-03]

- ① 修理依頼日をご記入下さい。
- ② 弊社からお客様へ修理完了品の直送を希望される場合はチェックを入れてください。
（ご利用頂くにはピペットマンクラブのユーザーコードが必要ですが）
- ③ お客様がピペットマンクラブユーザーコードをお持ちでしたら、ご記入ください。
- ④ お客様名をご記入ください。
- ⑤ 取扱店様をご記入ください。
- ⑥ 代理店様をご記入ください。
（取扱店様と同じ場合は取扱店様欄は空欄で結構です）
- ⑦ サービスシートに注文番号の記載が必要な場合はご記入ください。
- ⑧ 修理依頼品のモデル/製造番号/依頼症状をご記入ください。
- ⑨ 修理依頼品が人体に有害な物質に汚染されていないことを確認のうえ、チェックを入れてください。
- ⑩ 修理依頼内容を⑩⑪⑫から選択頂き、チェックを入れてください。
（⑫を選択される場合は弊社HPにご用意しております校正申込書に記載をお願い致します）
- ⑪ バリデーションサポートをご依頼の場合はコース及び測定ポイント数を選択し、チェックを入れてください。
- ⑫ バリデーションサポートご依頼の際、上位標準器の証明書写しが必要な場合は必要部数にチェックを入れてください。
（トレーサビリティ証明書/体系図はバリデーションサポートご依頼品全てに付属しております）
- ⑬ 見積書の要/不要について、チェックを入れてください。
* ⑭/⑮は見積書が必要な場合のみご記入ください。
- ⑭ 見積書を発行する金額についてチェックを入れてください。
- ⑮ 修理実施について「見積書を確認後返答」または「見積書発行と同時に修理」のいずれかを選択してください。
- ⑯ 修理料金の合計が基本料金内の場合でも見積書確認後のご返答をお待ちする必要がある場合にはチェックを入れてください。

【ご注意】

修理料金の合計が基本料金の場合は、見積が必要であっても見積発行と同時に修理を進めますので御了承ください。



修理料金合計が基本料金でも見積書確認後のご返答をお待ちする必要がある場合は必ず⑯でチェックを入れてください。